

Glutolin S15 ready

Anwendungsbereich:

Kleister für alle Rohfaser-Qualitäten, Renovier- und Armerungsvlies, geprägte Vliestapeten, Rohfaser-Vliestapeten, Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten, Glasgewebe sowie für problematische Untergründe und Neuputzflächen

Eigenschaften:

- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- optimale Kleisterverteilung
- sichere Kantenhaftung
- extra transparent aufrocknend
- sehr hohe Feuchtfestigkeit
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:15
- ausgezeichnete Maschinengängigkeit
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebtechnik

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoffdispersion, Additive

Dichte: ca. 1,04 kg/l

pH-Wert: ca. 7

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett, Staub u. ä.) sein. Tapetenreste, wasserlösliche und nicht fest haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit Glutofill WG oder Glutofill WF ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit Glutoground LF verfestigen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ebenfalls grundieren.

Auftrag auf den Wandbelag:

Glutolin S15 ready mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste in der erforderlichen Stärke auf die Rückseite auftragen. Die Bahnen nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit nach Herstellervorschrift verkleben und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf den Untergrund:

Dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen, können auch in der Wandklebtechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Lammfellrolle oder einem geeigneten Spritzgerät in Bahnbreite satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das Kleisterbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Verbrauch:

Ca. 200 g/m². Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapeten- und Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberückstände sofort mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.glutolin.de oder unter sds@glutolin.de.

Lagerung und Entsorgung:

Gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.:	EAN	Gebindegröße
109503074	4044899950301	16 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.